

Collet chuck, ER16M




Numer produktu 7.074.670

dla Hyundai WIA SKT32A

Zakres dostawy without wrench and collets

Akcesoria Collets see Equipment for Toolholders Z2.1
Spanner wrench 10022



Dane techniczne mogą ulec zmianie

18.01.2010 | 26.11.2012

ESA Eppinger GmbH | Breitwiesenweg 2-8 | 73770 Denkendorf, Germany | www.eppinger.de