

Collet chuck, ER16M





Numer produktu 7.074.675

dla Hyundai WIA SKT32A

Zakres dostawy without wrench and collets

Akcesoria Collets see Equipment for Toolholders Z2.1  
Spanner wrench 10022



Dane techniczne mogą ulec zmianie

23.03.2010 | 30.06.2011

ESA Eppinger GmbH | Breitwiesenweg 2-8 | 73770 Denkendorf, Germany | [www.eppinger.de](http://www.eppinger.de)